















Katalog - Ausgesonderte Fahrzeuge der Polizei VT 23.10.2020

Pos	Foto	Artikel
1		<p>DB Sprinter 311 CDI KM Stand: 95573, Schlüssel: 2, Erstzulassung: 27.02.2002, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WDB9036611R335549 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig, Getriebeschaden</p>
2		<p>Opel Corsa KM Stand: 172804, Schlüssel: 3, Erstzulassung: 24.10.2013, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WOLOSDL08E6007173 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
3		<p>Opel Corsa KM Stand: 163535, Schlüssel: 3, Erstzulassung: 01.11.2016, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WOLOXEP08H6001802 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
4		<p>VW Passat Kombi KM Stand: 116505, Schlüssel: 3, Erstzulassung: 29.10.2010, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WVVZZZ3CZAE194939 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
5		<p>Renault Trafic KM Stand: 167491, Schlüssel: 2, Erstzulassung: 30.03.2010, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: VF1JLNJAHAY328709 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig, Motorschaden</p>
6		<p>Renault Master KM Stand: 93560, Schlüssel: 3, Erstzulassung: 21.12.2005, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: VF1FDCVD534563519 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
7		<p>Renault Master (Hundfänger) KM Stand: 70616, Schlüssel: 2, Erstzulassung: 28.04.2006, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: VF1HDCMGH34981518 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>

Katalog - Ausgesonderte Fahrzeuge der Polizei VT 23.10.2020

Pos	Foto	Artikel
8		<p>DB Viano V6 (teilzerlegt) CDI 3.0 KM Stand: 112517, Schlüssel: 3, Erstzulassung: 21.07.2008, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WDF63981113456017 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig, Motorschaden</p>
9		<p>Honda CR-V KM Stand: 202465, Schlüssel: 5, Erstzulassung: 22.09.1998, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: JHLRD1840WC236750 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
10		<p>Opel Corsa KM Stand: 162907, Schlüssel: 3, Erstzulassung: 16.10.2015, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WOLOXEP08F6102784 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
11		<p>Opel Corsa KM Stand: 183363, Schlüssel: 2, Erstzulassung: 01.11.2016, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WOLOXEP08H6000314 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
12		<p>VW T 4 KM Stand: 221977, Schlüssel: 3, Erstzulassung: 30.11.1999, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WV2ZZZ70ZYH050885 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
13		<p>VW T4 KM Stand: 279873, Schlüssel: 3, Erstzulassung: 25.11.1999, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WV2ZZZ70ZYH048301 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
14		<p>VW T4 KM Stand: 230232, Schlüssel: 3, Erstzulassung: 19.11.1996, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WV2ZZZ70ZVH045389 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>

Katalog - Ausgesonderte Fahrzeuge der Polizei VT 23.10.2020

Pos	Foto	Artikel
15		<p>VW T 4 KM Stand: 188518, Schlüssel: 3, Erstzulassung: 25.11.1999, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WV2ZZZ70ZYH039912 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
16		<p>VW T 4 KM Stand: 173441, Schlüssel: 1, Erstzulassung: 23.10.1996, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WV2ZZZ70ZTH242779 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
17		<p>VW T 4 KM Stand: 226196, Schlüssel: 3, Erstzulassung: 26.11.1999, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WV2ZZZ70ZYH049641 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
18		<p>Renault Master KM Stand: 104416, Schlüssel: 2, Erstzulassung: 21.12.2005, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: VF1FDCVD5344563473 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
19		<p>DB 611 D-KA KM Stand: 126888, Schlüssel: 2, Erstzulassung: 19.12.1994, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WDB6680611NO28109 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
20		<p>VW T4 Multivan KM Stand: 285853, Schlüssel: 3, Erstzulassung: 24.01.2003, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WV2ZZZ70Z3H057487 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>
21		<p>Opel Corsa KM Stand: 193920, Schlüssel: 2, Erstzulassung: 15.10.2015, Papiere: ZB I und ZB II, FIN: WOLOXEP08F6102745 Beschreibung: Fahrzeug ist nicht fahrbereit, altersbedingte Verschleißerscheinungen, reparaturbedürftig</p>